

Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais
Commune de Marquette-en-Ostrevant
 Carte des aléas "mouvements de terrain"
 Ouvrages débouchant au jour - Travaux souterrains

LEGENDE

Niveaux d'aléa	Type d'instabilité
Fort	Effondrement localisé
Moyen	Affaissement
Faible (travaux avérés)	Tassement
Faible (travaux suspectés)	Glissement superficiel
	Glissement profond
Autres légendes	
Puits ou avaleresse matérialisé	
Puits ou avaleresse localisé	
Galerie bétonnée	
Galerie cassée ou remblayée	
Galerie vide	
Galerie de traitement inconnu	
Limites administratives	
Limite de commune	
Limite de concession	

Fond cartographique
 BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

GEODERIS

Juillet 2012

Echelle carte principale : 1/10 000
 Echelle zoom : 1/ 2 500

GEODERIS E2012/097DE - 12NPC3600

