


Commune de Marchiennes

Carte des aléas "mouvements de terrain"
Ouvrages débouchant au jour - Travaux souterrains



LEGENDE

Niveaux d'aléa	Type d'instabilité
Fort	Effondrement localisé
Moyen	Affaissement
Faible (travaux avérés)	Tassement
Faible (travaux suspects)	Glissement superficiel
Puits ou avaleresse matérialisé	Glissement profond
Puits ou avaleresse localisé	Limites administratives
Galerie bétonnée	Limite de commune
Galerie cassée ou remblayée	Limite de concession
Galerie vide	
Galerie de traitement inconnu	

Fond cartographique
BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

GEODERIS **INERIS**
pour un développement durable

Echelle carte principale : 1/10 000
Echelle zooms : 1/ 2 500

GEODERIS E2011/043DE - 11NPC2220
Addendum E2013/189DE - 13NPC3309

Novembre 2013
Carte 21
INERIS-DRS-11-120836-05775A

