



Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 5

**Commune d'Erchin**

**Carte des aléas "mouvements de terrain"**  
**Ouvrages débouchant au jour - Travaux souterrains**

**LEGENDE**

Niveaux d'aléa		Type d'instabilité	
	Fort		Effondrement localisé
	Moyen		Affaissement
	Faible (travaux avérés)		Tassement
	Faible (travaux suspects)		Glissement superficiel
<b>Autres légendes</b>			Glissement profond
	Puits ou avaleresse matérialisé	<b>Limites administratives</b>	
	Puits ou avaleresse localisé		Limite de commune
	Galerie bétonnée		Limite de concession
	Galerie cassée ou remblayée		
	Galerie vide		
	Galerie de traitement inconnu		

**Fond cartographique**  
 BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

**GEODERIS**

**INERIS**  
 maîtriser le risque  
 pour un développement durable

Echelle carte principale : 1/10 000  
 Echelle zoom : 1/ 2 500

Mai 2011

Carte 12

GEODERIS E2011/043DE - 11NPC2220

INERIS-DRS-11-120836-05775A

