



Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 5

Commune de Masny

**Carte des aléas "mouvements de terrain"
Ouvrages débouchant au jour - Travaux souterrains**

LEGENDE

Niveaux d'aléa		Type d'instabilité	
	Fort		Effondrement localisé
	Moyen		Affaissement
	Faible (travaux avérés)		Tassement
	Faible (travaux suspectés)		Glissement superficiel
Autres légendes			Glissement profond
	Puits ou avaleresse matérialisé	Limites administratives	
	Puits ou avaleresse localisé		Limite de commune
	Galerie bétonnée		Limite de concession
	Galerie cassée ou remblayée		
	Galerie vide		
	Galerie de traitement inconnu		

Fond cartographique
BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

GEODERIS **INERIS**
maîtriser le risque | pour un développement durable

Echelle carte principale : 1/10 000
Echelle zoom : 1/ 2 500
Mai 2011
Carte 22

GEODERIS E2011/043DE - 11NPC2220 INERIS-DRS-11-120836-05775A

