

**Observations de M. Philippe POUJOL, Secrétaire du Bureau
Association Sauvegardons la Qualité de Vie de l'Amandinois (S.Q.V.A)
reçues le 19 décembre 2018 à 23h59**

Nous constatons des problèmes de nuisances olfactives sur le site de la décharge liés à une accumulation de condensat qui provoque le mouvement des gaines et des cerclages générant des fuites.

Dans les opérations de suivi post-exploitation, le phénomène peut se reproduire dans les années à venir.

En cas de changement de poste du responsable post-exploitation ou d'organigramme, comment garantissez-vous le suivi des remontées de notre association, gérés par votre interlocuteur en charge du contrôle des réseaux ?

Serons-nous informer des modifications d'organigramme ou de changement de responsable avec transmission des coordonnées du remplaçant pour que nos remontées d'odeurs puissent toujours être traitées ?