



**PRÉFET
DU NORD**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Point sur la mise en œuvre des recommandations du rapport du CGEDD

Comité de pilotage de la restauration écologique de l'Escaut du 15 avril

Contexte

- Dès le 18 mai le Préfet du Nord demande à la ministre de la transition écologique une mission de retour d'expérience :
- pour tirer globalement les leçons de cet incident qui est intervenu dans un contexte inédit de confinement lié à la crise sanitaire
- sur la bonne coordination des services qui interviennent en cas de pollution de l'environnement
- sur la situation de TEREOS par rapport à ses obligations réglementaires
- Désignation de la mission par le CGEDD le 10 juin

Le rapport du CGEDD

- La mission a mené 70 entretiens et s'est déplacée sur site
- Rapport publié le 10 février 2021 : 11 recommandations
- Diffusé le 18 février aux membres du comité de pilotage avec une note d'étape sur la mise en œuvre des recommandations

Les recommandations

1) Veiller à l'implication de l'OFB

➔ un protocole de gestion des pollutions environnementales préparé par la DDTM (animation de la MISEN à la demande du Préfet)

2) Communiquer les conclusions du RETEX

➔ Installation du COPIL le 4 décembre et mise en ligne des présentations

3) Articulation avec la procédure judiciaire

➔ RETEX des services en juillet

➔ Expertise de l'OFB dans le cadre de la LRE

Les recommandations

4) Associer toutes les parties prenantes et les autorités belges aux procédures d'évaluation de l'impact de l'accident et de réparation des dommages à l'environnement.

➔ Participation large au COPIL et groupe d'experts

5) Demander un RETEX dans le cadre de la CIE sur le système d'alerte de l'Escaut

➔ Actualisation du système d'alerte

➔ 2 GT en cours pour recommandations à faire

Les recommandations

- 6) Demander à TEREOS une étude comparative des bassins avant et après fusion
- ➔ Étude produite pour la campagne 2020/2021 : limitation des quantités d'eau stockées
 - ➔ Actualisation pour la campagne 2021
- 7) Un seul arrêté à l'issue du réexamen de l'IED
- ➔ Discussion en cours avec l'exploitant

Les recommandations

8) Examiner la mise en place d'un système de surveillance continu pour l'Escaut et sur tous les sites du même type

➔ A été examiné pour l'Escaut

➔ En cours d'examen par la DGPR pour tout autre site

9) Compléter la circulaire de 2012 sur relative à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires en situation post-accident p

➔ En cours d'examen par la DGPR

Les recommandations

10) Relancer l'action nationale de contrôle des bassins

- ➔ En cours d'examen par la DGPR
- ➔ Contrôle de 24 sites en région

11) Renforcer le contenu des études de danger

- ➔ Evolution en cours d'examen par la DGPR