

[illegible]

	Instrumentation ouvrages de mesure / Point 0
	Transfert/Installation UTM
	Captage
	Arrêt du captage (Build-up)
	Relevé pressions ouvrages de mesure

Nota : les Kellers mis en place sur les ouvrages de mesure seront retirés dès lors que la pression initiale mesurée lors du point 0 sera atteinte. La période approximative de démobilisation des Kellers sera évaluée lors du relevé des pressions réalisé à la fin de la campagne de test. La démobilisation des Kellers sera réalisée sur 1 à 2 jours.