



REPERE n° LINS_2007_02

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 20/07/2007 |  |
| Commune : LINSELLES | |
| Rue : la marlière | |
| Nature du désordre : | |
| Observation : | |
| | |
| Niveau de submersion observé : 20 cm | |
| Cote d'inondation reconstituée : 30.16 m NGF | |
| Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : mairie | |
|  <p>Repères d'inondation ⊕ (ID repère) Désordre - non quantifiable ◆ (date de l'événement)</p> | |
| <p>Coordonnées Lambert 93 : 704718.546/ 7070506.510</p> <p>Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille</p> | |

Photographie/coupage de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle



REPERE n° LINS_2007_03

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 20/07/2007 |  |
| Commune : LINSSELLES | |
| Rue : 30 rue de wervicq | |
| Nature du désordre : | |
| Observation : | |
| | |
| Niveau de submersion observé : 50 cm | |
| Cote d'inondation reconstituée : 29.38 m NGF | |
| Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : riverain | |
|  | |
| Coordonnées Lambert 93 : 705079.072/ 7071376.055 | |
| Localisation : bv PPRI ruissellement NO Lille | |

Photographie/coupage de presse de l'événement

Photographie en situation actuelle



REPERE n° LINS_2007_04

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 20/07/2007 |  |
| Commune : LINSSELLES | |
| Rue : rue de Wervicq | |
| Nature du désordre : | |


Observation :

Niveau de submersion observé : 60-80 cm devant les garages en contrebas de la route

Cote d'inondation reconstituée :

Fiabilité : 4 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : mairie



Coordonnées Lambert 93 :

Localisation : bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupure de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle



REPÈRE n° LINS_2007_05

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 20/07/2007 |  |
| Commune : LINSELLES | |
| Rue : Allée Devadder | |
| Nature du désordre : | |


Observation : Inondation de la route devant le stade de football

Niveau de submersion observé : 5 cm sur la route

Cote d'inondation reconstituée :

Fiabilité : 4 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : mairie



Coordonnées Lambert 93 :

Localisation : bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupage de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle




2.7 Commune de Bondues



Illustration 2.7: Localisation des repères d'inondation - Commune de Bondues

REPERE n° BOND_1999_01

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 24/12/1999 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : | |
| Nature du désordre : Débordement | |
| Observation : inondations des deux enseignes commerciales - système d'évacuation EP insuffisant | |
| Niveau de submersion observé : Environ 10 cm | |
| Cote d'inondation reconstituée : 21.05 m NGF | |
| Fiabilité : 2 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : VDN - 28/12/1999 | |
|  | |
| <p>Coordonnées Lambert 93 : 706272.118/ 7068263.377</p> <p>Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille</p> | |


Photographie/coupage de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_1999_01

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 24/12/1999 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : | |
| Nature du désordre : Débordement | |
| Observation : | |
| inondations des deux enseignes commerciales - système d'évacuation EP insuffisant | |
| | |
| Niveau de submersion observé : Environ 10 cm | |
| Cote d'inondation reconstituée : 21.05 m NGF | |
| Fiabilité : 2 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : VDN - 28/12/1999 | |
|  | |
| Coordonnées Lambert 93 : 706272.118/ 7068263.377 | |
| Localisation : hors bv PPRI : ruissellement NO Lille | |

Photographie/coupage de presse de l'événement



REPÈRE n° BOND_1999_02

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 25/12/1999 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : Rue Rene d'Hespel | |
| Nature du désordre : Débordement | |

Observation :


Débordement de la becque des prés bavins
ouvrage hydraulique sous la RD + zone dans talweg

Niveau de submersion observé : 40 cm dans habitation

Cote d'inondation reconstituée : 22.87 m NGF

Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : Mairie



Coordonnées Lambert 93 : 705793.691/ 7069415.079


Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupage de presse de l'événement

Photographie en situation actuelle



REPÈRE n° BOND_1999_03

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 29/12/1999 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : Intersection de la rue Rene d'Hespel et du pave du bas chemin | |
| Nature du désordre : Débordement | |
| Observation : | |
| Inondation d'un commerce | |
| Arrivée d'eau importante du bas chemin + zone dans talweg | |
| Niveau de submersion observé : 10 cm | |
| Cote d'inondation reconstituée : 22.31 m NGF | |
| Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : Mairie | |
|  | |
| Coordonnées Lambert 93 : 706285.721/ 7068286.256 | |
| Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille | |

Photographie/coupage de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_2000_01

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 03/12/2000 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : Rue de l'Hespel | |
| Nature du désordre : Débordement | |


Observation :
50 cm d'eau sur la rue de l'Hespel et autant sur la voie principale du domaine de la Vigne pres du château - becque des Waziers

Niveau de submersion observé : 50 cm

Cote d'inondation reconstituée : 21.44 m NGF

Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : NORD ECLAIR - 05/12/2000



Coordonnées Lambert 93 : 706272.453/ 7068265.627


Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupure de presse de l'événement

Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_2000_02

| | |
|--|---|
| Date de l'événement : 05/12/2000 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : | |
| Nature du désordre : Débordement | |
| Observation : | |
| 20 caves inondées ainsi que dans le lotissement de Lespadoue - 50 cm d'eau sur la rue d'Hespel | |
| Niveau de submersion observé : 50 cm | |
| Cote d'inondation reconstituée : 38.17 m NGF | |
| Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : VDN - 05/12/2000 | |
|  | |
| Coordonnées Lambert 93 : 706551.049/ 7067468.547 | |
| Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille | |

Photographie/coupage de presse de l'événement

BONDUES
Une vingtaine d'habitations touchées. – Une vingtaine de caves du domaine de la Vigne et dans le lotissement de l'Espadoue à Bondues ont été inondées tôt dimanche matin. Le golf compte également quelques mares supplémentaires, particulièrement sur les greens.

Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_2002_01

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 15/06/2002 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : 17 avenue du clair village | |
| Nature du désordre : | |

Observation :

Niveau de submersion observé : 30 cm

Cote d'inondation reconstituée : 32.98 m NGF

Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : riverain



Coordonnées Lambert 93 : 707184.174/ 7067243.374

Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupure de presse de l'événement

Photographie en situation actuelle



REPÈRE n° BOND_2007_01

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 20/07/2007 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : 27 rue abbé de six | |
| Nature du désordre : | |


Observation :

Niveau de submersion observé : 1 m 50

Cote d'inondation reconstituée : 34.88 m NGF

Fiabilité : 4 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : Mairie



Coordonnées Lambert 93 : 707132.480/ 7069727.416

Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupage de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_2007_02

| | |
|--|---|
| Date de l'événement : 20/07/2007 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : 38 rue d'Hespel /angle chemin bas | |
| Nature du désordre : | |


Observation :

Niveau de submersion observé : 10 cm

Cote d'inondation reconstituée : 24.67 m NGF

Fiabilité : 4 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : Mairie



Coordonnées Lambert 93 : 707054.723/ 7068039.816


Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupage de presse de l'événement

Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_03_2012_01

| | |
|--|---|
| Date de l'événement : 05/03/2012 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : | |
| Nature du désordre : | |
| Observation : Inondation sur 75 m avec 15 cm en chaussée et 30 cm dans les deux commerces DS coiffure et design terrasse et accès- réseau EP saturé et très forte pluviométrie | |
| Niveau de submersion observé : 15 cm en chaussée et 30 cm dans les deux commerces | |
| Cote d'inondation reconstituée : 21.13 m NGF | |
| Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : REUNION GT INONDATION - 23/05/2012 | |
|  | |
| Coordonnées Lambert 93 : 706270.571/ 7068261.564 | |
| Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille | |

Photographie/coupage de presse de l'événement


Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_03_2012_02

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 05/03/2012 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : rue René d'Hespel | |
| Nature du désordre : | |

| |
|---|
| Observation : |
| Inondations sur 200 m avec entre 40 et 50 cm (entre n 38 et n 48) |
| Niveau de submersion observé : Entre 40 et 50 cm |
| Cote d'inondation reconstituée : 21.92 m NGF |
| Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) |
| Source des informations : REUNION GT INONDATION - 23/05/2012 |



| |
|---|
| Coordonnées Lambert 93 : 706223.269/ 7068398.765 |
| Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille |

Photographie/coupage de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_03_2012_03

| | |
|--|---|
| Date de l'événement : 05/03/2012 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : Domaine de la Vigne – Voie 21 | |
| Nature du désordre : | |

Observation :

Inondations sur environ 50 m avec 20 cm en chaussée

Niveau de submersion observé : 20 cm sur chaussée

Cote d'inondation reconstituée : 19.79 m NGF

Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : REUNION GT INONDATION - 23/05/2012



Coordonnées Lambert 93 : 705193.191/ 7068909.906

Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille

Photographie/coupage de presse de l'événement




Photographie en situation actuelle



REPÈRE n° BOND_03_2012_04

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 05/03/2012 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : Domaine de la Vigne – Voie 1 | |
| Nature du désordre : | |

| |
|---|
| Observation : |
| Inondations sur 20 m avec 15 cm en chaussée |
| Niveau de submersion observé : 15 cm en chaussée |
| Cote d'inondation reconstituée : 20.44 m NGF |
| Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) |
| Source des informations : REUNION GT INONDATION - 23/05/2012 |



| |
|---|
| Coordonnées Lambert 93 : 705588.502/ 7069077.453 |
| Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille |

Photographie/coupage de presse de l'événement

Photographie en situation actuelle



REPERE n° BOND_03_2012_05

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 05/03/2012 |  |
| Commune : BONDUES | |
| Rue : rue du Fort Debout | |
| Nature du désordre : | |


Observation :
Inondations sur 100 m avec 25 cm sur chaussée

Niveau de submersion observé : 25 cm en chaussée

Cote d'inondation reconstituée : 21.06 m NGF

Fiabilité : 3 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable)

Source des informations : REUNION GT INONDATION - 23/05/2012



Coordonnées Lambert 93 : 705385.873/ 7069175.2

Localisation : hors bv PPRI ruissellement NO Lille


Photographie/coupage de presse de l'événement

Photographie en situation actuelle



2.8 Commune de Wervicq-sud

REPERE n° WERV_07_2005_01

| | |
|---|---|
| Date de l'événement : 04/07/2005 |  |
| Commune : WERVICQ-SUD | |
| Rue : | |
| Nature du désordre : Débordement | |
| Observation : | |
| 20 chevaux encerclés par les eaux chemin des vaches à wervicq-sud | |
| Niveau de submersion observé : 1 m | |
| Cote d'inondation reconstituée : 13.98 m NGF | |
| Fiabilité : 2 sur une échelle de 2 (estimation fiable) à 4 (estimation peu fiable) | |
| Source des informations : VDN - 05/07/2005 | |
|  | |
| Coordonnées Lambert 93 : 703996.709/ 7075492.882 | |
| Localisation : bv PPRI ruissellement NO Lille | |

Photographie/coupage de presse de l'événement



Photographie en situation actuelle

