

Identification

Identifiant	59SIS05211
Nom usuel	DCA LESAGE
Adresse	10 RUE DE LA DIGUE
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LE CATEAU CAMBRESIS - 59136
Autre(s) commune(s)	LE CATEAU CAMBRESIS - 59136
Caractéristiques du SIS	<p>Le site de dépôt d'hydrocarbures et de charbon a été installé en 1973 par M. Duriez et a été exploité par différents locataires dont le dernier en date était la société DCA LESAGE devenue DMS.</p> <p>L'ancien dépôt pétrolier a cessé définitivement ses activités sur le site en juillet 1996 suite à pollution accidentelle (fuite d'une canalisation défectueuse).</p> <p>Des travaux de dépollution ont été réalisés sur le site. Le site a fait l'objet d'un suivi environnemental entre 1996 et 2001 puis complété par un diagnostic environnemental en 2006.</p> <p>En 2010, une seconde phase de travaux de réhabilitation a été menée sur le site consistant à l'excavation d'une partie des sols impactés en hydrocarbures.</p> <p>Le rapport de fin de travaux de 2010 révèle la présence de pollutions résiduelles en hydrocarbures sur le site. L'article 6 de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 prévoit la mise en oeuvre de servitudes d'utilité publique sur le site.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	<p>Plusieurs études ont été menées sur le site :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un rapport de fin de travaux de dépollution et Analyse des Risques Résiduels référencé 8F195602 et réalisé par ROYAL HASKONING en septembre 2010; - Une étude d'Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires référencée 8F151502 et réalisé par ROYAL HASKONING en juin 2009 ; - Un diagnostic environnemental référencé 9810977 et réalisé par ROYAL HASKONING en mars 2006.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0117	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0117

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection L'usage actuel du site est compatible avec la pollution résiduelle des sols. Il est nécessaire de conserver la mémoire de cette pollution en cas de changement d'usage du site.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 738580.0 , 7000926.0 (Lambert 93)

Superficie totale 4598 m²

Perimètre total 410 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LE CATEAU CAMBRESIS	AD	267	15/01/2019

Documents

Cartographie

