

## Identification

Identifiant	59SIS05293
Nom usuel	SITE DES NAVARRES
Adresse	Chemin Belotte
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ANICHE - 59008
Autre(s) commune(s)	ANICHE - 59008
Caractéristiques du SIS	<p>Le site a supporté, dans le passé, des activités industrielles de briqueterie par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais (HBNPC) et de verrerie par les établissements BOUSSOIS. La société PPG Industrie a ensuite occupé une partie du site.</p> <p>Un diagnostic des sols mené en 1997 par la commune d'Aniche a mis en évidence la présence de pollution des sols.</p> <p>Une Evaluation Simplifiée des Risques (ESR) ainsi qu'une Evaluation Détaillée des Risques (EDR) ont été réalisées sous l'égide de la municipalité.</p> <p>Une partie du site a été réaménagée en terrain de football.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>Plusieurs études ont été menées sur le site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport de diagnostic des sols élaboré par SOREG en juillet 1997 et référencé R-97-0709 ;</li> <li>- Rapport de diagnostic environnemental - PHASE I - Etude de sols élaboré par GESTER en 1998 et référencé 41.98.8025 ;</li> <li>- Rapport de diagnostic environnemental - PHASE II - Evaluation Simplifiée des Risques élaboré par GESTER en mars 1998 et référencé 21.98.0011 ;</li> <li>- Rapport de diagnostic environnemental - PHASE III - Etude de Risques élaboré par GESTER en avril 1998 et référencé 41.98.8025 .</li> </ul>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0141	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0141">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0141</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 718687.0 , 7025871.0 (Lambert 93)

Superficie totale 193001 m<sup>2</sup>

Perimètre total 10668 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ANICHE	AK	149	12/02/2018
ANICHE	AK	148	12/02/2018
ANICHE	AK	426	12/02/2018
ANICHE	AK	406	12/02/2018
ANICHE	AO	330	12/02/2018
ANICHE	AA	62	12/02/2018
ANICHE	AA	64	12/02/2018
ANICHE	AA	31	12/02/2018
ANICHE	AK	404	12/02/2018
ANICHE	AA	63	12/02/2018
ANICHE	AK	30	12/02/2018
ANICHE	AK	20	12/02/2018
ANICHE	AK	21	12/02/2018
ANICHE	AK	22	12/02/2018
ANICHE	AK	23	12/02/2018
ANICHE	AK	24	12/02/2018
ANICHE	AK	25	12/02/2018
ANICHE	AK	26	12/02/2018
ANICHE	AK	27	12/02/2018
ANICHE	AK	28	12/02/2018
ANICHE	AK	29	12/02/2018
ANICHE	AK	31	12/02/2018
ANICHE	AK	32	12/02/2018
ANICHE	AK	685	12/02/2018
ANICHE	AK	1205	12/02/2018
ANICHE	AK	1208	12/02/2018
ANICHE	AK	152	12/02/2018
ANICHE	AK	153	12/02/2018
ANICHE	AK	150	12/02/2018
ANICHE	AK	176	12/02/2018
ANICHE	AK	116	12/02/2018
ANICHE	AK	1212	12/02/2018
ANICHE	AK	151	12/02/2018
ANICHE	AK	385	12/02/2018
ANICHE	AK	122	12/02/2018
ANICHE	AK	112	12/02/2018
ANICHE	AK	1209	12/02/2018



# Cartographie

