

Identification

Identifiant	59SIS05127
Nom usuel	FORT DE MAULDE
Adresse	LA COUTURE DU MOULIN
Lieu-dit	"Fort de Beumonville"
Département	NORD - 59
Commune principale	MAULDE - 59393
Caractéristiques du SIS	<p>La SCI du Fort de Maulde a acheté le fort de Maulde le 04/09/1969. La société fort de Maulde a loué le site à la société Manufacture Française de carrelage pour y décharger ses déchets de fabrication le 01/01/1971.</p> <p>Jusqu'à 1990, la société Manufacture Française de carrelage et par la suite la société Mulliez France Carrelages ont déchargé dans le fort (fossé périphérique et dans les contreforts entourant les casemates et la cour encaissée) des boues de polissage et des dalles cassées (environ 40 000 Tonnes).</p> <p>La société Mulliez France Carrelages a déposé le bilan le 06/08/1990. La société La Pierre Mulliez a ensuite reprise l'activité sur le site. L'entreprise La Pierre Mulliez a été mise en liquidation judiciaire en 1995 et a été radiée le 19 août 2008.</p> <p>En 1993, la commune de Maulde a effectué un dépôt de terres sur le site. Une étude hydrogéologique a été réalisée en février 1995 qui conclut en la présence de trace de métaux lourds (plomb, chrome, nickel et zinc) et d'hydrocarbures. Afin de compléter cette étude, l'arrêté préfectoral du 08/07/1997 demande à l'exploitant, la réalisation d'une étude environnementale sur le site .</p> <p>Un projet d'acquisition des terrains est en cours par l'EPF.</p>
Etat technique	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
Observations	Une étude hydrogéologique a été réalisée en février 1995 qui conclut en la présence de trace de métaux lourds (plomb, chrome, nickel et zinc) et d'hydrocarbures.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0031	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0031

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Pour caractériser la pollution et déterminer les travaux de dépollution à mener sur le site, des diagnostics supplémentaires sont nécessaires.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 730465.0 , 7044304.0 (Lambert 93)

Superficie totale 54446 m²

Perimètre total 1242 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MAULDE	0A	693	15/02/2018

Documents

Cartographie

